

2021.12.10

# ボイラー配管改修工事のお知らせ

---

平素は、常陽カントリー倶楽部をご利用いただきましてありがとうございます。

この度、急激な寒さ等により、ボイラーの配管に欠損が生じ、

現在早期復旧に向け、改修工事を実施しております。

復旧の目処が立ちましたら、改めてご報告申し上げます。

復旧するまでの間、浴槽をご利用いただくことができず、大変ご迷惑をお掛け致しますが、

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

なお、シャワーはご利用いただけますので、ご利用ください。

ご不便をおかけ致しますが、ご理解の程、お願い申し上げます。

